


PERFORASYON SEÇENEKLERİ / PERFORATION OPTIONS


ÖLÇEK / SCALE 1:1 (Sheet Format A4)

R0824




Perforasyon / Perforation - **Ø0,8**
Boşluk Oranı / Open Area - **%2,4**

R1522




Perforasyon / Perforation - **Ø1.5 - 45°**
Boşluk Oranı / Open Area - **%22**

R1511



Perforasyon / Perforation - **Ø1,5**
Boşluk Oranı / Open Area - **%11**

R1821




Perforasyon / Perforation - **Ø1.8 - 45°**
Boşluk Oranı / Open Area - **%21**

PERFORASYON SEÇENEKLERİ / PERFORATION OPTIONS


ÖLÇEK / SCALE 1:1 (Sheet Format A4)

R1810




Perforasyon / Perforation - **Ø1,8**
Boşluk Oranı / Open Area - **%10,5**

R2532




Perforasyon / Perforation - **Ø2,5 - 45°**
Boşluk Oranı / Open Area - **%32**

R2516



Perforasyon / Perforation - **Ø2,5**
Boşluk Oranı / Open Area - **%16**

R4541




Perforasyon / Perforation - **Ø4,5 - 45°**
Boşluk Oranı / Open Area - **%41**

PERFORASYON SEÇENEKLERİ / PERFORATION OPTIONS


ÖLÇEK / SCALE 1:1 (Sheet Format A4)

R4520




Perforasyon / Perforation - $\varnothing 4,5$
Boşluk Oranı / Open Area - %20,5

R4050 CNC




Perforasyon / Perforation - $\varnothing 4 - 60^\circ$
Boşluk Oranı / Open Area - %49

R5020 CNC



Perforasyon / Perforation - $\varnothing 5 -$
Boşluk Oranı / Open Area - %19

R5040 CNC




Perforasyon / Perforation - $\varnothing 5 - 45^\circ$
Boşluk Oranı / Open Area - %39,2

PERFORASYON SEÇENEKLERİ / PERFORATION OPTIONS


ÖLÇEK / SCALE 1:1 (Sheet Format A4)

SQ4025




Perforasyon / Perforation - **SQ 4**
Boşluk Oranı / Open Area - **%25**

R8050




Perforasyon / Perforation - **Ø8 - 45°**
Boşluk Oranı / Open Area - **%50**

R8025



Perforasyon / Perforation - **Ø8**
Boşluk Oranı / Open Area - **%25**

R8030




Perforasyon / Perforation - **Ø8 - 60°**
Boşluk Oranı / Open Area - **%30**

PERFORASYON SEÇENEKLERİ / PERFORATION OPTIONS


ÖLÇEK / SCALE 1:1 (Sheet Format A4)

R7020 CNC




Perforasyon / Perforation - **RD 7**
Boşluk Oranı / Open Area - **%9**

DIA10x25




Perforasyon / Perforation - **10 X 25**
Boşluk Oranı / Open Area - **%55**

HNY11CNC




HNY7CNC



PERFORASYON SEÇENEKLERİ / PERFORATION OPTIONS


ÖLÇEK / SCALE 1:1 (Sheet Format A4)

R1040 CNC




Perforasyon / Perforation - **Ø10 - 60°**
Boşluk Oranı / Open Area - **%40,3**

RD1530 CNC



Perforasyon / Perforation - **Ø15**
Boşluk Oranı / Open Area - **%19**

RD2550 CNC



Perforasyon / Perforation - **Ø25**
Boşluk Oranı / Open Area - **%19**